


II . 貼合塗佈機系統應用說明

一. 概述

本公司目前配合的機械廠家所設計之貼合控制系統，其控制流程範例如圖所示：



等張力與 Taper Tension

2種控制

在貼合機的系統控制流程，則可分為主放料、入料、塗工輪、貼合機（主機）、副放料、冷卻輪（OUT FEED）、捲取等部分，但因各廠家所設計的機械結構不同而有部分不同的變化，並產生不同的控制組合，此點須注意。



九德松益股份有限公司
CUTES CORPORATION

二. 說明

A. 主放料 (main unwinder)

為雙軸放料，為了做剝車回升及使反應加快，故須使用 4 象限控制，在單方向放料時，馬達採單方向控制，若有上放及下放兩種放料方式，則須作正逆方向的控制，因作自動換軸之動作在預速時須有預速週長之設定，以便依線速度計算出預速馬達所需之轉數的設定（預速可調較實驗線小 2% 以利換軸）。在以速度控制方式作放料時，加 DANCER 做速度修正的信號，而在換軸切斷前加上一個切斷補償的信號，並且有 LOAD CELL 張力顯示。而在電流控制方式作放料時，加 LOAD CELL 做馬達之電流修正信號，以使張力保持穩定，並在換軸時加一個切斷張力補償的信號。另放料亦可採用 POWDER BRAKE 以減速剝車的方式來作。

B. 入料 (IN FEED)

在入料馬達採用 4 象限控制之 DRIVE，但只作回升，不可逆轉，加 DANCER 做馬達之速度修正信號，即單（信號）修正速度，或再加 LOAD CELL 做微量之速度修正，即雙（信號）修正速度，運動參考信號取主機馬達之 TG 回授信號，以使運動速度之線性度更精確。

C. 塗工輪 (COATOR)

塗工輪馬達亦採用 4 象限控制之 DRIVE，如同入料馬達只作回升不可逆轉，而加 LOAD CELL 做微量之速度修正即可，運動信號亦來自主機馬達之 TG 回授信號，以增加線性度。

D. 貼合機 (主機) (MAIN MOTOR)

主機馬達的控制方式為單方向運轉，故 DRIVE 使用單 Q 即可，而主速產生方式 MAIN SPEED SETTING 採用電子調速 (PLC) 方式產生 (或 VR 設定) ON (LINE RUN) 後自動加速到 LOW SPEED 約 5~10% 即 SUN DAY 的功能。



九德松益股份有限公司
CUTES CORPORATION

E. 副放料 (VICE UNWINDER)

須向逆預需)度的故方正有所軸，單作須達換速償流修切採快採須時馬利做補電修切斷在流個可加達則速速以應馬，預預2% DANCER 反，方式在出小加一個。達時放料使時方作算小加一顯而電一亦及料料動計線，加上力做換。另車方兩換線較料斷作 CELL 並順利升放放之度實驗時前張張在利回向種軸速實料斷作 CELL 並順利剎單放動依調放切 CELL LOAD 穩使剎車做在下自便可製換 CELL LOAD 加持以速做了，及作以速方在 LOAD，保，以減為制放因，(制而時力號以料限有制設設度號且放使的 BRAKE 軸4，的長數以的，式，補 POWDER 雙用制向週轉在正號方號力張信制信張信為使控方速之。修信制信張信

F. 出料 (OUT FEED)

在入料不可轉，即雙 (信號) 修馬達之 TG 回授信號，採用 4 象限控制馬達 LOAD CELL 參考線，以使速度連動，並修正速度，或再正度，或微量之速度，更確。主機之回升，只作回升之速度，修正信號，即為更精。

G. 捲取 (收料 WINDER)

採用 4 象限控制較佳，可使馬達的反應加快，苦為單向收料，即只做單方向運轉，當做雙方向收料時(上、下刀控制)才做正逆雙方向的控制，預速線(上、下刀控制)才做正逆雙方向的控制，預速線須有預速週長設定，須有預速週長設定，速度計算依線速度計算出預速馬達所需之換軸等。

- a. 做速度控制方式時：以DANCER做馬達之速度修正信號，並做直徑計算顯示，以修正馬達的轉速，並且有 LOAD CELL作顯示的功用，而且在換軸時加一個切斷補償的信號。
 - b. 做電流控制時：加LOAD CELL做馬達之電流修正信號及顯示張力值，加靜態及動態補償信號，以使張力值不論在何種速度均能穩定，且在換軸時再加一個切斷張力補償的信號。